

总硬度试剂使用说明书

——以 CaCO3 计 HR: 10~500 mg/L

技术原理

基于水中钙、镁离子与特定指示剂反应呈紫红色的原理测定,在 525nm 波长下测定显色液吸光度值即可得到水样总硬度值,该吸光度值与水样总硬度值成正比。

试剂简介

水硬度是表示水质的一个重要指标,对工业用水关系很大。水硬度是形成锅垢和影响产品质量的主要因素。因此,水的总硬度即水中钙、镁总量的测定,为确定用水质量和进行水的处理提供依据。

测试注意事项

- ▶ 如果含量高于试剂量程,测量值只能用于估计稀释倍数,不可以作为测试结果。应稀释样品后,重新进行 测试;
- ▶ 所有用到的新玻璃仪器包括比色瓶均需先用肥皂水(或去污粉)洗刷,再用自来水洗净,然后浸泡在1%~2%盐酸溶液中过夜(不少于4h),再用纯水(或去离子水)冲洗干净后可使用。每次实验前,玻璃仪器均需用酸浸泡,然后用纯水洗净,否者引起测试结果偏高,不可用自来水冲洗;
- ▶ 取样前需先用待测液润洗比色瓶 2-3 次后再加液至 10mL 刻度线;
- ▶ 滴加试剂时滴量的大小对测试结果有影响,请务必垂直、匀速滴加,建议每隔 1 秒滴 1 滴;
- ▶ 确保测试时比色瓶外壁无沾污、指纹和水痕等,以免影响测试结果准确性。


硬度单位换算表

	mmo1/L	毫克当量/升	德国度	英国度	法国度	美国度
			° d	° Clark	° f	ppm
mmo1/L	1	2	5. 61	7. 02	10	100
毫克当量/升	0.5	1	2.8	3. 51	5	50
德国度 ° d	0. 178	0. 356	1	1.25	1. 78	17.8
英国度 ° Clark	0. 143	0. 286	0.8	1	1.43	14. 3
法国度 °f	0.1	0.2	0. 56	0.70	1	10
美国度 ppm	0.01	0.02	0.056	0.07	0.1	1



总硬度试剂使用说明书


——以 CaCO3 计 HR: 10~500 mg/L




1)取2个干净的比色 瓶,分别加入 10mL 纯水和待测水样




2) 分别加入 1mL 总硬度(I) 试剂



3)盖上盖子,摇晃均



4) 再加入 4 滴总硬 度(II) 试剂



5)盖上盖子,摇晃均匀



6) 等待 2 分钟



7) 打开仪器,选择对 应相应程序(**详见备 注**),将处理好的空 白放入仪器中调零



8)将处理好的样品管 放入仪器中读数

备注:

程序选择

更多产品信息请联系哈维森: 400-667-5887